

Posventa TSO – Campaña de seguridad



MAS002857

De: Posventa - TSO
A: Red Maserati
Módena, Italia | 15/11/2021

Campaña de seguridad 442: M15x V8 - M161 V8 – M240 – Sustitución del tubo de combustible del compartimento del motor

Una campaña de seguridad, relativa a la sustitución del tubo de combustible en el interior del compartimento del motor, afecta a los Maserati Levante V8 (M161), Ghibli V8 (M157), Quattroporte V8 (M156) y MC20 (M240) desde el MY20 al MY22, enumerados en el anexo.



Dicha intervención es necesaria para corregir una pérdida potencial de combustible, localizada en la zona del sensor de presión y temperatura.

En cumplimiento de las directivas de la filial/ABM y de las leyes locales inherentes a las Campañas de seguridad, sus clientes deberán ser contactados mediante una CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO, de la que adjuntamos un modelo de contacto.

La certificación de la notificación y de la intervención técnica realizada deberá conservarse y mantenerse a disposición según establecen los términos legales y siempre durante al menos 10 años. Por último, les pedimos informar a sus ABM sobre los vehículos para los cuales reciban la noticia documentada de la cancelación de los registros públicos.

Procedimiento operativo

1. Comprobar que el vehículo esté presente en la lista adjunta.
2. Sustituir el tubo de combustible en el interior del compartimento del motor:
 - **01.43.080 - ENGINE COMPARTMENT FUEL PIPING (M15x)**
 - **01.43.080 - ENGINE COMPARTMENT FUEL PIPING (M161)**
 - **01.43.149 - FUEL DELIVERY PIPING ENGINE COMPARTMENT(M240)**
3. El procedimiento se ha completado.

Recambios para la intervención

Para esta campaña, se ha de pedir una de las siguientes PN dependiendo del modelo a la oficina recambios Maserati. Consultar la lista Vin adjunta y determinar la cantidad correcta que pedir para cada Service Point:

Descripción	Código
Sedans	670153442
Levante	670103708
MC20	670156467

Reclamación de garantía

Completar el reclamo de garantía de la siguiente manera:

Descripción	Código
Número de la campaña	442
Código de garantía	24
Código defectuoso	063
Código de componente	01.43.080
Código de operación	
<i>Sedans</i>	01.43.080.A (1,25)
<i>Levante</i>	01.43.080.B (1,15)
<i>MC20</i>	01.43.080.C (0,75)

Recordándoles que pueden pedir aclaraciones y asistencia a sus ABM en todo momento, solicitamos la máxima colaboración para cumplir con las indicaciones arriba mencionadas.

Gracias por la atención prestada.

Posventa – TSO

Gionathan Lunetta